





X1			
TAa:S1	A401	1	PD:4
TAb:S1	B401	2	PD:6
TAc:S1	C401	3	PD:6
TAa:S2	N401	4	PD:8
		5	
TAa2:S1	A411	6	
TAa2:S2	N411	7	
		8	
FU4：2	101	9	HA:13
QF:A1	103	10	HA:14
QF:C1	133	11	TA:14
PD:58	A1	12	
PD:59	B1	13	
PD:60	S1	14	
PD:2	N	15	
		16	





序号	代号	元件名称	型号规格	数量	备注
9	PD	多功能数显表	PD194Z-9HY 5000/5A	1	
8	TAa, TAb, TAc	电流互感器	BH-0.66 0.5	4	
7	TA	按钮	LA38-11 红	1	
6	QF	智能断路器	MT63H	1	
5	HY	信号灯	XB2BVM3LC黄 AC220V	1	
4	HR	信号灯	XB2BVM3LC红 AC220V	1	
3	HG	信号灯	XB2BVM3LC 绿 AC220V	1	
2	HA	按钮	XB2BA31C 绿,红	2	
1	FU1~4	熔断器	RT18-6A	4	

设 备 材 料 表

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	编号：391	GCS
					GCS配电柜	1100*1000*2200
设 计		工 艺			图样标记 / 重 量 / 比 例	
制 图		标 准				
校 对		批 准				河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
审 核		日 期			共 张 / 第 张	