

谈判项目明细表

项目公示单位	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	
项目名称及编号	搪瓷反应釜维修（YGCG2023394）	
业务管理部门	设备能源计量部	
序号	腐蚀情况及尺寸（以下单位尺寸均为mm）	备注
1	1、100*100或 ϕ 100以下，搪瓷脱落基体腐蚀深度很浅。	
	2、DN80法兰口以下外R部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀修复。	
2	1、150*100左右，搪瓷脱落基体腐蚀很浅。	
	2、DN80以下法兰口内R、外R部位（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀修复。	
3	1、DN80法兰口外R部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀修复。	
4	1、100*100或 ϕ 100以下，搪瓷脱落基体腐蚀深度很深或者穿孔。	
	2、150*150或 ϕ 150左右，搪瓷脱落基体腐蚀很浅。	
	3、DN80法兰口内R、外R部位（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
5	1、DN100、DN125法兰口外R部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
6	1、150*100左右，搪瓷脱落，基体腐蚀很深或穿孔。	
	2、DN100法兰口内R，外R部位（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
7	1、DN150法兰口外R部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
8	1、150*200左右，搪瓷脱落基体腐蚀很浅。	
9	1、150*150或 ϕ 150左右，基本腐蚀很深或者穿孔	
	2、DN125法兰口内R、外R（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	
10	1、200*200或 ϕ 200左右，搪瓷脱落，基体腐蚀很浅	
11	1、150*200左右，搪瓷脱落基体腐蚀很深或穿孔。	
	2、DN150法兰口内R，外R（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
12	1、200*200或 ϕ 200左右，搪瓷脱落基体腐蚀很深或穿孔	
13	1、DN200法兰口外R部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏。	
14	1、DN200法兰口内R，外R（已腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	
每次维修固定基本费用（包括来回路费、住宿费、生活费等）		

资质要求：营业执照应含有搪瓷设备生产或修复等相关项。

业绩要求：相关搪瓷设备修复业绩。

报价要求：

1. 税率：所有价格均为含税价格，税率为13%增值税，开具增值税专用发票价格。

2. 质保期：一年。

3. 付款方式：完成服务后，收到发票到后30天内银行转账（现金）付款。