


XT			
	B411	1	
	N411	2	
	1	3	
	5	4	
	7	5	
	9	6	
	11	7	
	15	8	
	N	9	
	A0	10	
	AI	11	



EV162接线示意图

4	PA	数显表	PZ96B-DI/MC 4~20mA/4~20mA AC220V	2	
3	SF, SS	按钮	XB2BA31C	2	
2	SA	转换开关	LW12-16D0401/2	1	
1	HG, HW	指示灯	XB2BVM3LC AC220V	2	
序号	代号	元件名称	型号规格	数量	备注

### 设 备 材 料 表

						编号：373					JXF（1只）	
						不锈钢现场操作箱二次图					400*500*200双层门	
标记	处数	更改文件号	签    字	日    期								
设  计			工  艺			图  样  标  记		重  量	比  例			
制  图			标  准									
校  对			批  准							河南中原黄金冶炼厂有限责任公司		
审  核			日  期			共        张		第        张				

借(通)用件登记  
描 图

描 校

签 字

日 期