

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：CGB2024450。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司搪瓷反应釜修复。
3. 业务管理部门：设备能源计量部。

二、项目内容

明细表

序号	腐蚀情况及尺寸（以下单位尺寸均为mm）	数量	不含税单价（元/项）	含税（13%）单价（元/项）	含税（13%）总价（元/项）
1	DN100 法兰口外 R 部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	1			
2	损坏尺寸 100*100 左右及以下，搪瓷脱落基体腐蚀损坏	1			
3	DN125 法兰口外 R 部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	1			
4	损坏尺寸 150*100 左右，搪瓷脱落基体腐蚀损坏	1			
5	DN150 法兰口外 R 部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	1			
6	损坏尺寸 200*100 左右，搪瓷脱落基体腐蚀损坏	1			
7	DN200 法兰口外 R 部位（未腐蚀进釜内底部）搪瓷腐蚀损坏	1			
8	DN100 法兰口内 R，外 R 部位（腐蚀	1			

	进釜内底部) 搪瓷腐蚀损坏				
9	DN125 法兰口内 R、外 R 部位 (腐蚀 进釜内底部) 搪瓷腐蚀损坏	1			
10	损坏尺寸 250*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
11	DN150 法兰口内 R, 外 R 部位 (腐蚀 进釜内底部) 搪瓷腐蚀损坏	1			
12	损坏尺寸 300*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
13	DN200 法兰口内 R、外 R 部位 (腐蚀 进釜内底部) 搪瓷腐蚀损坏	1			
14	损坏尺寸 380*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
15	损坏尺寸 450*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
16	损坏尺寸 530*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
17	损坏尺寸 600*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
18	损坏尺寸 680*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
19	损坏尺寸 750*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
20	损坏尺寸 830*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
21	损坏尺寸 900*100 左右, 搪瓷脱落基 体腐蚀损坏	1			
22	损坏尺寸 1000*100 左右, 搪瓷脱落 基体腐蚀损坏	1			

每次维修，固定基本费用（来回路费、住宿、生活费用等）	1			
合计				

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有工业设备生产、维修等相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含13%增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到后1个月内银行转账（现金）付款。
6. 到货周期：无
7. 工期：7天。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。